



INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

SEL05 T 20-ING-02-1993

SACAS IZADO
PERFILES DEMAG
125 KG.

1128344
NORDEX

IDENTIFICACIÓN SACA



SACA PERFILES DEMAG

UNE EN ISO 21898/2006.

MAX. LOAD: 125 Kg.

SAF FACTOR: 4:1

REF: SEL05 T-20-ING-02-01993

MANUFACTURED: OCTOBER/2020

La identificación de la saca se encuentra protegida en el interior.

Carga máxima de uso: 125 Kg.

Previamente a su uso se deberá verificar que la saca se encuentra en buen estado:

1. Verificar que las costuras no están deshilachadas.
2. Verificar que las cinchas no tienen desgastes, cortes o deformaciones.
3. Verificar que la culera no tiene cortes o golpes.
4. Verificar que el cerramiento de la saca no tiene golpes, cortes o deformaciones.

POSICIÓN SACA DURANTE LA CARGA.


Colocar la saca en posición horizontal y cargar un máximo de tres perfiles DEMAG. Debido al peso de los perfiles es necesario introducirlos entre dos personas. Asegurarse que los perfiles tocan el fondo de la saca.



POSICIÓN SACA DURANTE LA ELEVACIÓN.

Enganchar el gancho del polipasto en las dos cinchas superiores con la saca en posición horizontal. Asegurarse que las cinchas no están retorcidas al engancharlas al polipasto.

Comenzar el izado mediante el polipasto.



PLEGADO SACA PARA SU TRANSPORTE EN VACÍO

Colocar la saca en el suelo en posición horizontal y desde la culera doblarla sobre sí misma.

